

คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัมพิกา เสงี่ยมใจ

บทคัดย่อ

คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน อำเภอท้ายและอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองหน่องไม้ชุง คลองกุ่มหรือคลองโโคกมะขม คลองช่องสะเดาและคลองโพธิ์ จำนวน 10 จุด เก็บตัวอย่าง ในเดือนเมษายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม โดยวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ล.) ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (มก./ล.) และโมโนเนียในไตรเจน (มก./ล.) ในไตรเจน (มก./ล.) แมลงกานีส (มก./ล.) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในช่วง 45 - 71 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในระดับดีสำหรับชุดเก็บตัวอย่าง SW8 ส่วนในจุดเก็บตัวอย่างน้ำอื่นอยู่ในระดับเสื่อมโทรม และพบว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภท 2 - 4 ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ได้เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำ

คำสำคัญ : คุณภาพน้ำผิวดิน, ดัชนีคุณภาพน้ำ, พระนครศรีอยุธยา

Surface Water Quality around the Rojana Industrial Park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Anthika Sa-ngiamjai

Abstract

The surface water quality around the Rojana Industrial Park, Uthai District and Bang Pa In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province from 4 canals as Nongmaisung Canal, Kum Canal or Khok Mayom Canal, Chong Sadao Canal and Pho Canal. The samples were collected from 10 sites of surface water in 3 month: April, August and December. The water qualities included physical chemical and biological analysis such as pH, temperature, DO, BOD, ammonia – nitrogen, nitrate- nitrogen, Mn, Coliform Bacteria and Fecal Coliform. The result found that the water quality index is in the range 45 - 71, which SW8 was rated as good and the other points were bad. The water quality in the canals was based on the standard could be classified as class 2-4. This water quality information is useful for surveillance and monitoring, as well as its use in the management of water resources.

Keywords : Surface water quality, Water Quality Index (WQI), Phra Nakhon Si Ayutthaya

1. บทนำ

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญ ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น การป้องกันมลพิษจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการน้ำ [1-2] โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำ洁ที่อาจไม่เพียงพอต่อ ความต้องการในอนาคต [3] เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ประชากร การเจริญเติบโตของเมือง การเติบโตของ อุตสาหกรรม และกิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรม เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำเมื่อมีการปล่อยสาร มลพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ [4] การประเมินและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ นับได้ว่า มีความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษ การจัดการน้ำและ ทำให้ประชาชนตระหนักรถึงคุณภาพน้ำที่เกิดการ เปรียบเทียบไปและมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการป้องกัน เพื่อการรักษาสภาพของแหล่งน้ำ [5] ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพน้ำได้ ดินและคุณภาพน้ำผิวดิน โดยเฉพาะแม่น้ำหรือคลอง [6-9] เป็นการให้คะแนนพารามิเตอร์ของน้ำโดยรวม ดัชนีคุณภาพน้ำจะรวมพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม หลายด้านเข้าด้วยกันและประมวลให้เป็นคะแนน เพื่อสะท้อนถึงระดับคุณภาพน้ำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยนิคม อุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไชเทค) และนิคม อุตสาหกรรมสหรัตนคร ทำให้เกิดการอพยพเข้ามายืน เข้ามาพักอาศัยและทำงานอย่างหนาแน่น นับเป็นสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อม 逼รมอย่างรวดเร็ว นอกจานนี้ยังมีน้ำทึบจากพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปูนปื้น ด้วยสารอินทรีย์และสารเคมี ได้ถูกระบายน้ำลงสู่ลำคลอง

สารอินทรีย์และสารเคมีจากการเกษตร จากกิจกรรม ดังกล่าวอย่างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทางน้ำ เมื่อมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ [10] ซึ่งคุณภาพน้ำมีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลอง

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน คุณภาพน้ำผิวดินจากค่าดัชนีคุณภาพน้ำในคลองบริเวณ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอ อุทัย และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งชุมชนตลอดทั้งลำคลองและน้ำในคลอง ยังเชื่อมต่อกันแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ผลจากการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำจะนำไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติ ในภารกิจปัจจุบัน และการป้องกันการปูนปื้น เป็น หรือลดผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำนั้น ได้ ต่อไป

2. พื้นที่ศึกษา

คลองบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ในพื้นที่ อำเภอ อุทัย และ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา คลองที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำ ประกอบด้วย 4 คลอง ได้แก่ คลองหนองไม้ชุง คลองกุ่ม หรือ คลองโภค กะ ยะ คลองช่องสะเดา และคลองโพธิ์ พิกัดจุดเก็บตัวอย่างน้ำดังแสดงในตาราง ที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุดเก็บตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW1 และ SW2 อยู่ในคลองหนองไม้ชุง จุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW3 และ SW4 อยู่ในคลองกุ่ม หรือคลองโภค กะ ยะ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW5, SW6 และ SW7 อยู่ใน คลองช่องสะเดา จุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW8, SW9 และ SW10 อยู่ในคลองโพธิ์

ตารางที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำพิวัฒและกิจกรรมหลักในพื้นที่

Station	Sites	Canal	Source of pollution	Activities
SW1	14°21'22.2"N 100°37'10.6"E	Nongmaisung	agriculture	- rice farming
SW2	14°20'11.4"N 100°37'34.1"E	Nongmaisung	Community area and industry	- Water Hyacinth and weeds covering the water surface
SW3	14°19'57.7"N 100°39'19.8"E	Kum or Khokmayom	Community area	- Waste water from the market - Found many trees along the canal
SW4	14°18'54.3"N 100°40'44.5"E	Kum or Khokmayom	agriculture	- rice farming
SW5	14°19'47.6"N 100°40'55.6"E	Chongsadao	agriculture	- rice farming
SW6	14°18'18.9"N 100°40'59.3"E	Chongsadao	agriculture	- rice farming, Shrimp culture and community - Water Hyacinth and weeds covering the water surface
SW7	14°16'43.1"N 100°40'37.7"E	Chongsadao	Community area and industry	- community market and industrial factory
SW8	14°16'52.7"N 100°39'13.0"E	Pho	agriculture	- rice farming - weeds covering the water surface
SW9	14°17'09.5"N 100°37'30.4"E	Pho	Community area	- community
SW10	14°16'23.4"N 100°35'13.8"E	Pho	Community area and agriculture	- The area connecting to the Chao Phraya River - Tidal current

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 10 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ในเดือนเมษายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม เดือนละ 1 ครั้ง

เก็บตัวอย่างน้ำแต่ละจุดเก็บ 3 ชุดตามความกว้างของลำน้ำ โดยเก็บตัวอย่างน้ำแบบจี้ง (Grab sampling) และ

เก็บรักษาตัวอย่างน้ำในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์น้ำแต่ละพารามิเตอร์

3.2 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index, WQI)

ประเมินคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินจากดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (General Water Quality Index : WQI) ด้วยสูตรของกรมควบคุมมลพิษ [11] ที่ได้จากการรวมดัชนีคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี และฟีคลั่อกลิฟอร์มแบบกทีเริช ค่า WQI ที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งมีเกณฑ์ดังแสดงในตารางที่ 2

3.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน

ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทั้ง 3 ด้าน 1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 2) ด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ล.) ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (มก./ล.) และโมเนียในไตรเจน (มก./ล.) ในเตรทไนโตรเจน (มก./ล.) และ 3) ด้านชีวภาพ แมลงกานีส (มก./ล.) และ 3) ด้านชีวภาพ

ได้แก่ โคลิฟอร์มแบบกทีเริช (MPN/100 มล.) ฟีคลั่อกลิฟอร์มแบบกทีเริช (MPN/100 มล.) โดยในการวิเคราะห์ใช้วิธีมาตรฐานตามที่ระบุไว้ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater [12] ดังแสดงในตารางที่ 3

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 พื้นที่เก็บตัวอย่างและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 10 จุดเก็บตัวอย่างและกิจกรรมหลักในพื้นที่สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คลองที่ใช้เก็บตัวอย่าง 4 คลอง คือ คลองหนองไม้ชุง คลองกุ่มหรือคลองโคงมะยม คลองช่องสะเดา และคลองโพธิ์พบว่า ประกอบด้วยกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และชุมชน พบท่อระบายน้ำทึ่งจากพื้นที่ชุมชน ตลาดสด และการเกย์万亿ลังสู่คลองทั้ง 4 บางช่วงของคลองพบวัชพืชและพักตะขวางทางเดินของน้ำ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมหลักในพื้นที่แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 2 เกณฑ์คุณภาพน้ำและการคิดคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ในการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ

Surface water quality classification.	Score	PCD water quality standard class
Very Good	91-100	1
Good	71-100	2
Poor	61-70	3
Bad	31-60	4
Very bad	0-30	5

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) [11]

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ [12]

Parameters	Method
pH	pH meter
Temperature (° C)	Thermometer
DO (mg/l)	Membrane electrode method
BOD (mg/l)	5-Days BOD test Azide modification method
NH ₄ -N (mg/l)	Titration Method
NO ₃ -N (mg/l)	Cadmium Reduction Method
Mn (mg/l)	Atomic Absorption - Direct Aspiration
TCB (MPN/100 ml)	Multiple Tube Fermentation Technique
FCB (MPN/100 ml)	Multiple Tube Fermentation Technique

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำพิวดิน

Parameters	Station										Standard [13]
	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	
pH	7.68	8.02	7.43	7.37	7.60	7.42	7.33	7.40	7.84	7.30	5.5-9
Temperature (° C)	30.33	30.30	29.70	30.53	30.03	30.10	30.30	30.13	30.23	30.10	ธ'
DO (mg/l)	1.34	1.87	1.81	1.57	1.77	2.57	2.63	2.29	1.94	2.16	4
BOD (mg/l)	2.23	2.47	1.70	1.70	2.87	2.03	2.13	2.37	2.03	2.53	2
NH ₄ -N (mg/l)	0.08	0.32	0.01	0.44	0.41	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.5
NO ₃ -N (mg/l)	4.78	0.22	10.42	8.17	3.32	0.12	0.31	0.10	0.04	0.58	5
Mn (mg/l)	0.46	0.74	0.41	0.56	0.55	1.00	0.94	1.21	0.42	0.36	1
TCB (MPN/100 ml)	3000	6866.7	3766.7	9166.7	8100	3766.7	1780	3713.3	2500	5866.7	20000
FCB (MPN/100 ml)	616.7	980	480	2083.3	1556.7	730	493.3	500	580	470	4000

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง 10 จุดเก็บตัวอย่างในคลอง คลองหนองไม้ชู คลองกุ่ม

หรือคลอง โตกะมะยม คลองช่องสะเดา และคลองโภช្រ บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โรงงานฯ ในพื้นที่

อำเภอ อุทัยและอำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในเดือน เมษายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม เดือนละ 1 ครั้ง พนบว่า

ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.54 มีค่าสูงสุด 8.02 ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW2 ซึ่งคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อุ่นในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำธรรมชาติ

อุณหภูมิของน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำจะผันแปรตามอุณหภูมิ ของอากาศและลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ซึ่งอุณหภูมิของน้ำที่อุ่นในเกณฑ์มาตรฐานในการ คำรงค์ชีวิตของสัตว์น้ำ คือ 25-33 องศาเซลเซียส [14]

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.00 มก./ล. มีค่าต่ำสุด 1.34 มก./ล. ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW1 ซึ่งคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณ ออกซิเจนละลายน้ำอุ่นในเกณฑ์คุณภาพน้ำสื่อมstrom ลิงคุณภาพน้ำสื่อมstromมาก ซึ่งเป็นผลจากแหล่งน้ำ บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม การทำงานข้าวที่มีการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง ในขณะที่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการเจือจางน้ำที่ถูกปล่อยลงสู่คลอง อีกทั้งมีพืชน้ำที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจนอากาศ ไม่สามารถสัมผัสกับผิวน้ำได้ จึงทำให้ค่าปริมาณ ออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 มก./ล. มีค่าต่ำสุด 1.70 มก./ล. ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW3 และ SW4 ซึ่งคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณความต้องการออกซิเจน ทางชีวเคมีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนที่อาชญากรรมอยู่อย่างหนาแน่น มีการปล่อยน้ำทึ่งจากตลาดสด ลงสู่คลองโดยไม่ผ่านการบำบัดน้ำจึงทำให้น้ำ脏่าเสีย

ปริมาณแอมโมเนียในโตรเรนของน้ำ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.13 มก./ล. มีค่าสูงสุด 0.44 มก./ล. ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW4 เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างดังกล่าว เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการทำงานข้าว มีการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณ แอมโมเนียในโตรเรนของน้ำอุ่นในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2-5

ปริมาณไนเตรฟิโนในโตรเรนในน้ำ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.81 มก./ล. ซึ่งในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW3 และ SW4 มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนและเกษตรกรรม มีการปล่อยน้ำทึ่งจากแหล่งชุมชนและพื้นที่การเกษตรลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการเน่าเสื่อยของสารอินทรีย์ และการปนเปื้อนของปุ๋ยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปนเปื้อนในโตรเรนในแหล่งน้ำ [15]

ปริมาณแมงกานีสในน้ำ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.67 มก./ล. ซึ่งในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW8 มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 4 เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีการปนเปื้อนของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีจากการทำงานจึงทำให้เกิดการปนเปื้อนของแมงกานีสลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริก ปั่นตะกูล [15] ที่พบว่าแบลลังเกยตระกร มีค่าแมงกานีสเกินค่ามาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทาน

ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,852.67 MPN/100 มล. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9,166.70 MPN/100 มล. ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW4 ทั้งนี้ เพราะ

เมื่อมีฝนตกจะมีน้ำไหลบ่าหน้าดินนำอินทรีย์ติดตู้ชากาหาร รวมทั้งจุลินทรีย์ตามผิวดินลงสู่แหล่งน้ำคุณภาพของน้ำไม่เหมาะสมในการนำมาใช้โดยตรง ถ้าจะใช้บริโภคควรคัดกรองแบบที่เรียกว่าโดยการต้มก่อนซึ่งคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบบที่เรียกว่าในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2-5

ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบบที่เรียกว่าน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 849 MPN/100 มล. มีค่าสูงสุด 2,083.30 MPN/100 มล. ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำ SW4 ซึ่งคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบบที่เรียกว่าในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2-5


4.3 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)

ค่าดัชนีคุณภาพน้ำของจุดเก็บตัวอย่าง 10 จุดในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน สำหรับและสำหรับน้ำที่ SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW9 และ SW10 อยู่ในระดับเสื่อมโทรม มีเพียงจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ SW8 ที่อยู่ในระดับดี ดังแสดงตารางที่ 5 และรูปที่ 1 และค่าดัชนีคุณภาพน้ำในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม พบร่วมค่าดัชนีคุณภาพน้ำในแต่ละเดือนที่ทำการเก็บตัวอย่างไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 6 เนื่องจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและค่าดัชนีคุณภาพน้ำแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำธรรมชาติโดยกิจกรรมที่ส่งผลกระทบได้แก่น้ำทึบจากชุมชน เกษตรกรรม และตลาดสด ซึ่งน้ำทึบเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือไม่ควรปล่อยน้ำที่มาจากแหล่งชุมชน เกษตรกรรม และตลาดสด ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ตารางที่ 5 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (water quality index; WQI)

Station	WQI	Surface water quality classification.
SW1	51	Bad
SW2	48	Bad
SW3	52	Bad
SW4	48	Bad
SW5	45	Bad
SW6	56	Bad
SW7	60	Bad
SW8	71	Good
SW9	52	Bad
SW10	58	Bad



รูปที่ 1 แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีคุณภาพน้ำ

Months	N	Mean	S.D.	F	Sig.
April	30	58.1	7.22	0.64	.53**
August	30	53.9	9.70		
December	30	55.1	8.37		

** significance value ($\alpha = 0.05$)

5. สรุปผล

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวิทยา บริเวณโดยรอบนิคม อุตสาหกรรม โรงงาน ในพื้นที่ อำเภออุทัย และอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม พบว่า

- จุดเก็บตัวอย่างน้ำมีค่าดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในช่วง 45 – 71 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในระดับดีสำหรับจุดเก็บตัวอย่าง SW8 และ ในจุดเก็บตัวอย่างอื่นอยู่ในระดับเดื่อมโกร姆

2) คุณภาพน้ำในคลองคลองหนองไม้มีชุง คลองกุ่ม หรือคลองโภคินะยม คลองช่องสะเดา และคลองโพธิ์ มีผลการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในระดับดี มีเพียง 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองโพธิ์ที่อยู่ในระดับเดื่อมโกร姆

6. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ สารผ่าศัตรูพืช และสารผ่าแมลง เนื่องจากในพื้นที่มีการทำเกษตรกรรม

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] Z. Witek and A. Jarosiewicz, “Long-term changes in nutrient status of River water”, Polish. Journal of Environmental Studies 18, 2009, pp. 1177-1184.
- [2] R. Reza and G. Singh, “Assessment of ground water quality status by using water quality index method in Orissa”, India. World Applied Sciences Journal 9 (12), 2010, pp. 1392-1397.
- [3] C.J. Vorosmarty, P.B. McIntyre, M.O. Gessner, D. Dudgeon, A. Prusevich, P. Green, S. Glidden, S.E. Bunn, C.A. Sullivan, C.R. Liermann and P.M. Davies, “Global threats to human water security and river biodiversity”, Nature International Journal of Science 467, 2010, pp. 555-561.
- [4] H. Li, Z. Yang, G. Liu, M. Casazza and X. Yin, “Analyzing virtual water pollution transfer embodied in economic activities based on gray water footprint: a case study”, Journal of Cleaner Production 161, 2017, pp. 1064-1073.
- [5] W. Zhaoshi, W. Xiaolong, C. Yuwei, C. Yongjiu and D. Jiancai, “Assessing river water quality using water quality index in Lake Taihu Basin, China”, Science of the Total Environment 612, 2018, pp. 914-922.
- [6] P. Debels, R. Figueroa, R. Urrutia, R. Barra and X. Niell, “Evaluation of water quality in the Chillán river (Central Chile) using physicochemical parameters and a modified water quality index”, Environmental Monitoring and Assessment 110, 2005, pp. 301-322.
- [7] A. Lumb, T.C. Sharma and J.F. Bibeault, “A review of genesis and evolution of water quality index (WQI) and some future directions”, Water Quality, Exposure and Health 3, 2011, pp. 11-24.
- [8] M.R. Mohebbi, R. Saeedi, A. Montazeri, K.A. Vaghefi, S. Labbafî, S. Oktaie, M. Abtahi and A. Mohagheghian, “Assessment of water quality in groundwater resources of Iran using a modified drinking water quality index (DWQI)”, Ecological Indicators 30, 2013, pp. 28-34.
- [9] A.D. Sutadian, N. Muttal, A.G. Yilmaz and B.J.C. Perera, “Development of river water quality indices-a review”, Environmental Monitoring and Assessment, 2016, pp. 188: 58.

- [10] J.M. McArthur, P.K. Sikdar, M.A. Hoque and U. Ghosal, “Waste-water impacts on groundwater: Cl/Br ratios and implications for arsenic pollution of groundwater in the Bengal Basin and Red River Basin”, Vietnam Science of the Total Environment 437, 2012, pp. 390-402.
- [11] Pollution Control Department , “water quality index , Available: <http://iwis.pcd.go.th/index.php>, 18 February 2018. (in Thai)
- [12] APHA, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (19th ed.)”, American Public Health Association, Washington DC, 2005.
- [13] Pollution Control Department , “Water Quality Standards, Available:<http://iwis.pcd.go.th/index.php>, 18 February 2018. (in Thai)
- [14] Y. Polamesanaporn, “A Study of Water Quality and Varieties of Protozoa Species in the Chao Phraya River at Nonthaburi Province” , SDU Research Journal Science and Technology 3(1), 2010, pp. 21-33. (in Thai)
- [15] K. Pintrakool, “Effect of Fertilization on Soil and Water Quality in Paddy Field” , Master Thesis, Environment Science, Chulalongkorn University, Thailand. 2007. (in Thai)